

# Un conditionnement « Prêt à l'emploi »

Simplicité  
& résultats  
garantis



Un carton comprend (référence unique) :

- ▶ **4 poches d'émulsion de 2.5 litres**

Une poche d'émulsion de 2.5l permet de traiter 30 à 50m<sup>2</sup> en 3 couches.  
Un carton de 4 poches permet de traiter 300 à 500 m<sup>2</sup> en 1 couche.



- ▶ **4 flexibles pré-montés**



- ▶ **2 bouchons**

pour fermer les poches de produits lors du stockage ou du transport



- ▶ **4 franges/pads** en polyester (jetables)

