

JONTEC

Jontec Clearout P



Détachant pour sols en pierres

Poudre absorbante non acide développée pour éliminer en profondeur les taches sur les sols en pierres ou en céramiques.

PROPRIETES PRINCIPALES :

- Enlève efficacement les taches en profondeur, sur les surfaces de pierres poreuses non protégées, et les surfaces en céramiques
- Compatible avec tous les traitements de nettoyage JohnsonDiversey
- S'applique facilement sans frotter
- Application facile et sécurisée
- L'association de la poudre avec un détergent approprié permet d'enlever tout type de taches

Préparation et dosage :

Mélanger la poudre **Jontec Clearout P** avec le détergent recommandé pour former une pâte. La consommation moyenne est de 2 à 10 m² par pot en fonction de l'épaisseur de la pâte appliquée sur le sol.

- Mélanger avec **JD Attack Plus** pour les taches suivantes : beurre - graisse minérale - encre - marqueur - mascara - peinture - sauce salade
- Mélanger avec **Jontec Clearout Liquid** pour les taches suivantes : sang - bière - sauce tomate - chocolat - café - jus de fruit - liqueur - lait - moutarde - jus de fruits colorés (raisin, cassis...) - soda - tabac - urine - vin (rouge et blanc)

Application



JONTEC

Jontec Clearout P

Application :

Appliquer la pâte mélangée directement sur la tache, sur une épaisseur d'environ 1cm, en recouvrant les bords de la tache en dépassant d'1 ou 2cm. Couvrir d'un film plastique et laisser agir jusqu'à ce que la pâte soit complètement sèche (minimum 30 minutes). Enlever le plastique, et retirer la pâte sèche avec une spatule non tranchante. Répéter le traitement si nécessaire. Rincer à l'eau claire pour enlever les résidus. Laisser sécher.

Important :

- Ne pas utiliser ou mélanger avec un produit n'appartenant pas à la gamme JohnsonDiversey.
- **Jontec Clearout P** a un effet pénétrant qui nécessite un long temps d'application. Il est essentiel de laisser sécher la pâte sur le sol autant que possible. Laisser agir une nuit si possible. Sinon, effectuer l'application en plusieurs fois afin de laisser la pâte agir. Ensuite, reprotéger dès que nécessaire.
- Plus les taches sont incrustées, plus le nombre d'applications sera élevé.

Précautions de manipulation et de stockage :

Ne jamais laisser le produit inutilisé dans l'emballage d'origine. Les recommandations complètes de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel, N°vert : 08 36 05 00 99 ou sur Internet : www.diese-fds.fr. Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

Données techniques

Aspect :	Poudre fine, gris clair
Parfum :	aucun, sans odeur
Temps de séchage :	aussi longtemps que possible et jusqu'à 24h

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Conditionnements possibles

Jontec Clearout P	3x0.453kg pot	7512338
-------------------	---------------	---------